

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000001	5	Bahçe	Bahçe Duvarı	İSTİNAT DUVARINDA DÖKÜLMELER	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	DUVARIN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK000002	7	Bilgisayar Laboratuvarı	Dolap	DOLAPLARIN DUVARA MONTE EDİLMEMESİ	Devrilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	DOLAPLARIN DUVARA MONTE EDİLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	17/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000003	2	Koridor	Elektrik Panosu	KAPAKLARIN AÇIK OLMASI	Elektrik çarpması,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	KAPAKLARIN KİLİTLENMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	17/02/2020
973174BRK000004	2	Açık Spor Alanı	Zemin	ZEMİNDE BULUNAN VİDALAR	Düşme,Takılıp düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	VİDALARIN SÖKÜLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/12/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000005	2	Bilgisayar Laboratuvarı	Prizler	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN ONARILMASI,AÇIK YERLERİN KAPATILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	13/02/2020
973174BRK000006	2	Biyoloji Laboratuvarı	Uyarı Levhası	DİKKATSİZ KULLANMA	Takılıp Düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	UYARI LEVHALARININ ASILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000007	2	Bilgisayar Laboratuvarı	Pencere	PENCERELERİN AÇILIŞ YÖNÜ	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	AÇILIŞ YÖNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK000008	3	Depo	Depolama	FAZLA MALZEME	Ezilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	FAZLA MALZEMENİN BOŞALTILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000009	2	Derslik	Elektrik Anahtarı	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK0000010	2	Derslik	Zemin	ZEMİNDEKİ KIRIK SERAMİKLER	Takılıp düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	ONARIM	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000011	2	Koridor	Acil Durum Organizasyonu	UYARI LEVHASI	Bayılma,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	EKSİK LEVHALARIN TAKILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK0000012	2	Asansör Makine Odası	Kapı	MAKİNE ODASI KAPISININ OLMAMASI	Ayak sıkışması,El sıkışması	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	KAPI YAPILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000013	2	Öğretmen/Personel Tuvaleti	Islak Zemin	SU BİRİKMESİ	Kayma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	ONARIM	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK0000014	2	Öğretmenler Odası	Prizler	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000015	2	Rampa	Zemin	KAYGAN VE EĞİMLİ OLMASI	Düşme,Kayma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	KAYDIRMAZ BANT TAKILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	17/02/2020
973174BRK0000016	2	Bilgi Güvenliği	Basit Şifre Kullanmak	ERİŞİLEBİLİRLİK	Gizlilik İhlali	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	TAHMINİ ZOR ŞİFRELER KULLANMAK	Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik	30/11/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000017	2	Yangın Merdiveni	Acil Durum Organizasyonu	MERDİVENDE BULUNAN MALZEMELER	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	MERDİVENDEKİ MALZEMELERİN BOŞALTILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/01/2020
973174BRK0000018	2	Personel	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması	EĞİTİM ALINMAMIŞ OLMASI	İş gücü Kaybı	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	GEREKEN EĞİTİMİN ALINMASI	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000019	2	Büro Yönetimi Atölyesi	Prizler	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN ONARILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK0000020	2	Büro Yönetimi Atölyesi	Pencere	PENCERELERİN AÇILIŞ YÖNÜ	Düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	ONARIMIN YAPILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000021	2	Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Atölyesi	Tertip-Düzen	MAKİNELERİN SABİT OLMAMASI	Ezilme, İş gücü Kaybı	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	MAKİNA VE TEÇHİZATIN SABİTLENMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020
973174BRK0000022	2	Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Atölyesi	Tertip-Düzen	FAZLALIK MALZEME	Ezilme, Düşme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	FAZLALIK MALZEMENİN KALDIRILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/02/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000023	2	Derslik	Askılık	ASKILIKLAR	Batma,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	ASKILIKLARIN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	02/12/2020
973174BRK0000024	2	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Elektrik Anahtarı	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	10/12/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000025	2	Koridor	Tertip-Düzen	FAZLALIK MALZEME	Düşme,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	FAZLA MALZEMELERİN KALDIRILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/12/2020
973174BRK0000026	2	Öğrenci Tuvaletleri	Islak Zemin	ISLAK ZEMİN	Kayma,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	ISLAK ZEMİN LEVHASININ ASILMASI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	09/01/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000027	2	Derslik	Perdeler	PERDE KORNİŞLERİNİN GEVŞEK OLMASI	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PERDE KORNİŞLERİNİN ONARIMI	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	26/12/2020
973174BRK0000028	2	Merdivenler	Aydınlatma	AYDINLATMANIN YETERSİZ OLMASI	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	AYDINLATMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	20/12/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000029	3	Bahçe	Mazgal	MAZGALLARIN KIRILMASI	Ayak sıkışması,Takılıp düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	MAZGALLARIN TAMİR EDİLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/12/2019
973174BRK0000030	3	Güvenlik	Prizler	PRİZLERİN AÇIKTA OLMASI	Elektrik çarpması,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	İŞVEREN VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ	PRİZLERİN TAMİR EDİLMESİ	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	28/12/2019

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000031	3	Asansör	Elektrik Tesisatı	Düşme,Kapalı kalma	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	İdare	Asansör yeşil etiket alınması gerekiyor	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	29/06/2019
973174BRK0000032	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okulda, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmamış	Biyolojik Riskler,Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren/İşveren vekili	Okulda, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000033	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımı belirlenmemiştir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren vekili	Bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımı belirlenmelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020
973174BRK0000034	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren vekili	Hazırlanan programa göre dezenfekte işlemleri yapılmalıdır.	Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000035	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	İşveren/İşveren vekili	Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmamasına yönelik uyarılar bulunmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000036	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren vekili	Alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000037	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sınıfların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Eğitim ortamının dezenfekte edilmesi için bir plan yapılmalı ve plana uygun olarak hareket edilmelidir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000038	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sınıflarda pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/İşveren Vekili	Farkındalığı arttırmak için görünür alanlarda dikkat çekici afiş veya posterler kullanılmalıdır	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000039	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sınıflarda elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Kullanıcıların atık kumbaralarına elle temas etmeden atıkları atabilmesi sağlanmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020
973174BRK0000040	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sınıflarda damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmemiştir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Ders Öğretmeni	Sınıflarda uygulanacak programlar ve davranış metodları için gerekli tedbirler alınmalı, eğitimler verilmeli ve bulaş riski ortadan kaldırılmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000041	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Sınıflarda salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması kontrol altına alınmamıştır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren/İşveren Vekili, Ders Öğretmeni, Temizlik Personeli	Öğrencilerin ders programları kullanım alanı değişikliğini içermemeli ve her kullanım sonrası havalandırma ve dezenfekte işlemleri yapılmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000042	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okul gerekli eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmemiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlamamış ve kayıtları mevcut değildir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren/İşveren vekili	Eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bunlar; a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ); b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ); c) Salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtileri ve yayılımı hakkında:  Öğrencilerin ve personelin kendisinde belirtiler ve/veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar;  İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapılacakları/yapılacaklar; d) Kişisel hijyen, el hijyeni, KKD'nin kullanılması konularını içermelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000043	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermemektedir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren vekili	Eğitimler atık yönetimini içermelidir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020
973174BRK0000044	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Bekleme salonunda alkol bazlı el antiseptiği bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	İşveren/İşveren vekili	Alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000045	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Eğitim alanlarında uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Temizlenen yüzeylere uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000046	2	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Girişte el antiseptiği bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren/İşveren vekili	Alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000047	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kantin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren/İşveren Vekili, Kantin Çalışanları	Hazırlanan programa göre dezenfekte işlemleri yapılmalıdır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000048	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kantin personelinin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmamıştır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Kantin Çalışanları	Personelin işe özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanması sağlanmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK000049	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Ofislerin yerleşimi fiziksel mesafeye dikkat edilerek düzenlenmemiştir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren/İşveren Vekili, İdari Personel, Rehber Öğretmen	Ofisler ve çalışma odalarının yerleşim planları sağlık otoritelerinin hazırladığı rehberlere uygun olarak düzenlenmelidir.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK000050	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Ofislerin havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmamış ve havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrol ve bakımları yapılmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İşveren/İşveren Vekili, İdari Personel, Rehber Öğretmen	Havalandırma sistemi Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerilerine uygun olarak düzenlenmeli ve periyodik kontrol ve bakımları yapılmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000051	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Ofislerde kullanılan bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanılması sağlanmakta ve ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, İdari Personel, Rehber Öğretmen	Ortak temas yüzeyleri için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterler belirlenmeli, temizlik ve hijyen programı oluşturulmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000052	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okula giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmemiştir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Güvenlik Personeli	Salgın durumlarındaki okula giriş şartları belirlenmelidir.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000053	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Okula giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü kuralları belirlenmemiş ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Güvenlik Personeli	Salgın hastalık döneminde okula giriş çıkış yapan tüm ziyaretçi ve velilerin kayıtları tutulmalı ve belirlenen sürelerde saklanmalıdır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	18/09/2020
973174BRK0000054	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Salgın hastalık durumlarında (COVID-19 vb.) öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmektedir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Öğretmenler	Çalışma ortamlarına asla misafir ve ziyaretçi kabul edilmemeli ve ziyaretçiler kendilerine ayrılan bölümlerde karşılanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000055	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Çay ocağı veya mutfakta, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Öğretmenler	Çay ocağı veya mutfakta, tek kullanımlık bardak kullanımı veya kişiye özel bardakların kullanılması sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000056	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptik bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Her tuvalete/lavabo giriş ve çıkışında ellerin en az 20 sn. yıkanması sağlanmalı ve girişte el dezenfektanı bulundurulmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
973174BRK0000057	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Tuvalet ve Lavoba önlerine öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmamıştır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Sağlık otoritelerinin hazırladığı afiş ve posterler asılmalıdır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	18/09/2020
973174BRK0000058	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları bulunmamaktadır.	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İşveren/İşveren Vekili, Temizlik Personeli	Kullanıcıların atık kumbaralarına elle temas etmeden atıkları atabilmesi sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	18/09/2020

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	HASAN AKMAN		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	YILMAZ KARAKURT	
İş Güvenliği Uzmanı	.		Çalışan Temsilcisi	AYFER DEMİR	
İşyeri Hekimi	.		Destek Elemanı 1	ADNAN KARABULUT	
Destek Elemanı 2	MUHAMMET YAVUZ		Destek Elemanı 3	ABDULKADİR YILMAZ	
Destek Elemanı 4	TUĞBA BEYAZASLAN		Bilgi Sahibi Çalışan 1	COŞKUN GENÇ	
Bilgi Sahibi Çalışan 2	ALİ BAY		Bilgi Sahibi Çalışan 3	İSMAIL ÖZKAYA	
Bilgi Sahibi Çalışan 4	HATİCE KEÇECİ		Bilgi Sahibi Çalışan 5	ESMA BİLİR	
Bilgi Sahibi Çalışan 6	DUDU AYSUN İBİBİK		Bilgi Sahibi Çalışan 7	GÜLDEN HARPUTLUOĞLU	

ONAY

İRFAN KOYUNCU

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ACİL DURUMLAR

ACİL DURUM	Pandemi
ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER	
ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER	
<p>? COVID-19 için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,</p> <p>? Sosyal mesafenin korunması,</p> <p>? Maske takılması,</p> <p>? Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,</p> <p>? Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması,</p> <p>? El hijyeni sağlanması.</p>	
UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLERİ	
UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLER	
<p>? Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemler mevcut COVID-19'a göre güncellenmeli ve acil durum planı devreye alınmalı,</p> <p>? Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonu sağlanmalı.</p> <p>? SEKÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olacak yetkin kişi/kişiler yer almalı.</p> <p>? Salgın hastalık belirtisi veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, iletişim planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmasını içermeli.</p> <p>? İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanmalı.</p> <p>? Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD? ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılmalı.</p> <p>? Müdahale sonrası KKD? lerin uygun şekilde (Örneğin COVID-19 için, ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi vb.) çıkarılmalı.</p> <p>? Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek ayrı çift poşetli çöp kutularında toplandıktan sonra gün sonunda depolama alanlarındaki kapalı konteynerlerde en az 72 saat bekletilerek evsel atık olarak Belediye temizlik hizmetlerine teslim edilir.</p> <p>? Çalışanlar hasta olduklarında evde kalmaları teşvik edilmeli,</p>	
UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ	
<p>Kurumda Korona Virüs bulaşmış şüpheli bulunması durumunda</p> <p>a) Aileler, COVID-19 belirtisi olan çocukları kuruluşa göndermemeli ve bu durumu kuruluşa telefonla bildirmelidir. Benzer şekilde öğretmenleri tarafından öğrenciler değerlendirilmeli ve hastalık belirtisi gösteren öğrenciler tespit edilerek, Salgınla Mücadele Ekip BaşI bilgilendirilmeli ve şüpheli öğrenci BÖP planına göre izole edilmelidir. Şüpheli kişi(ler) kuruluştan çıkana kadar, varsa sağlık hizmetleri verilen bölümünde, yoksa diğer kişilerle temasını önleyecek şekilde ayrılmış izole odada gözlem altında tutulması sağlanmalıdır. Öğrencilerin eve dönerken toplu ulaşım aracı ya da öğrenci servisini kullanma zorunluluğu olması durumunda öğrencilerin ağız ve burnunun cerrahi maske ya da temiz bir mendille kapatması uygun olacaktır. Bu durumun Salgınla Mücadele Ekibine bildirilmesi, hastalığın kuruluştaki durumunun değerlendirilmesi yönünden çok önemlidir.</p> <p>b) Okul yönetimi, olası COVID-19 vakasına ait öğrenci devamsızlıkları günlük olarak bildirir. Kurumda Korona Virüs bulaşmış şüpheli bulunması durumunda gerekli tedbirler alınır. Kesin teşhis konulan kişiler (918-00-FR-24) nolu covid19 personel/öğrenci devamsızlık formu ile takip edilir.</p> <p>c) Devamsızlık bilgilerinin kurumlar arası veri akışı, yayımlanacak prosedürlere göre yapılır.</p> <p>d) COVID-19 ve benzeri hastalık nedeniyle eve gönderilen öğrenci ya da personelin hastalık belirtileri geçene ve kendini günlük faaliyetlerini yapabilecek kadar iyi hissedene dek kuruluşa gelmemesi ve risk grubunda olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmaları sağlanmalıdır.</p> <p>e) Öksürük, ateş, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtiler, bireye korona virüs bulaşmış olma ihtimalini gösterebileceğinden, salgınla mücadele ekip üyelerinin ve tüm personelin bu belirtileri bilmesi sağlanır.</p> <p>f) Bu belirtilerden herhangi birinin görüldüğü personel ve öğrenci var ise tespiti yapıp hiç zaman kaybetmeden daha önceden belirlenmiş izole odasına alınarak, sağlık kuruluşu ile irtibata geçilir. Şüpheli kesinlikle sivil araçla sağlık kuruluşuna götürülmemelidir.</p> <p>g) Şüpheliden enfekte olma ihtimali bulunan personel ve öğrencilerin de şüpheli ile birlikte karantinaya alınması sağlanır.</p> <p>h) Hiç vakit kaybetmeden kurumda dezenfekte işlemine başlanır.</p> <p>i) Salgınla Mücadele Ekibince tüm personel ve öğrenciler korona virüs etkilerine karşı bilgilendirilip kendilerinde de bahsi geçen belirtilerden herhangi birinin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurmaları istenir.</p> <p>j) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden şüpheli durumlarda yapılacak süreçle ilgili bilgilendirmenin alınması.</p> <p>k) Doğrulanmış hastalığı olan kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen süre en az 14 gün izolasyon sonunda kuruluşa dönmesi için devamsızlık takip çizelgesine göre takip edilip dönüş tarihleri belirlenir.</p>	
ACİL TOPLANMA YERİ	
İZOLE ODASI	

1. TATBİKAT TARİHİ	2. TATBİKAT TARİHİ	3. TATBİKAT TARİHİ
Pandemi acil durumunda alınacak tedbirler, uygulanacak müdahale ve tahliye yöntemleri ile acil toplanma yeri, hazırlanacak Acil Durum Planında yer alacaktır.		

HAZIRLAYAN**ONAY**

Sivil Savunma Uzmanı/Kulüp
Öğretmeni

İş Güvenliği Uzmanı

İş Veren